

**Коды изделий  
АТус р**

<b>Ток (А) / Размер корпуса</b>	<b>Кол-во полюсов</b>	<b>АТус р</b>	<b>Соединительные шины</b>	<b>Отвод для измерения напряжения и электропитания</b>	<b>Клеммные крышки</b>	<b>Клеммные экраны</b>	<b>Дополнительные модули</b>	<b>Дополнительный контакт</b>																																																																																																																																																																																					
125 А / В3	3 пол.	9573 <b>3012</b>	3 пол. 4109 <b>3019</b>	3 пол. 1559 <b>3012</b>	3 пол. 2694 <b>3014</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3012</b>	Связь через RS485 MODBUS 4825 <b>0092</b>  2 входа / 2 выхода 1599 <b>2001</b>  Связь через Ethernet 4825 <b>0203</b>  Связь Ethernet + шлюз RS485 MODBUS 4825 <b>0204</b>  Аналоговые выходы 4825 <b>0093</b>  Импульсные выходы 4825 <b>0090</b>	1599 <b>0502</b>																																																																																																																																																																																					
	4 пол.	9573 <b>4012</b>							4 пол. 4109 <b>4019</b>	4 пол. 1559 <b>4012</b>	4 пол. 2694 <b>4014</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4012</b>	160 А / В3	3 пол.	9573 <b>3016</b>	3 пол. 4109 <b>3039</b>	3 пол. 1559 <b>3025</b>	3 пол. 2694 <b>3021</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3025</b>	4 пол.	9573 <b>4016</b>	4 пол. 4109 <b>4039</b>	4 пол. 1559 <b>4025</b>	4 пол. 2694 <b>4021</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4025</b>	200 А / В3	3 пол.	9573 <b>3020</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4020</b>	4 пол. 4109 <b>4050</b>	4 пол. 1559 <b>4063</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	250 А / В4	3 пол.	9573 <b>3031</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4031</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	315 А / В4	3 пол.	9573 <b>3040</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4040</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	400 А / В4	3 пол.	9573 <b>3050</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4050</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	500 А / В5	3 пол.	9573 <b>3063</b>	3 пол. 4109 <b>3063</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4063</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	630 А / В5	3 пол.	9573 <b>3080</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4080</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4100</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4120</b>	4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.
160 А / В3	3 пол.	9573 <b>3016</b>	3 пол. 4109 <b>3039</b>	3 пол. 1559 <b>3025</b>	3 пол. 2694 <b>3021</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3025</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4016</b>							4 пол. 4109 <b>4039</b>	4 пол. 1559 <b>4025</b>	4 пол. 2694 <b>4021</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4025</b>	200 А / В3	3 пол.	9573 <b>3020</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4020</b>	4 пол. 4109 <b>4050</b>	4 пол. 1559 <b>4063</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	250 А / В4	3 пол.	9573 <b>3031</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4031</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	315 А / В4	3 пол.	9573 <b>3040</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4040</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	400 А / В4	3 пол.	9573 <b>3050</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4050</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	500 А / В5	3 пол.	9573 <b>3063</b>	3 пол. 4109 <b>3063</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4063</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	630 А / В5	3 пол.	9573 <b>3080</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4080</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4100</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4120</b>	4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>								
200 А / В3	3 пол.	9573 <b>3020</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4020</b>							4 пол. 4109 <b>4050</b>	4 пол. 1559 <b>4063</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	250 А / В4	3 пол.	9573 <b>3031</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4031</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	315 А / В4	3 пол.	9573 <b>3040</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4040</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	400 А / В4	3 пол.	9573 <b>3050</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4050</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	500 А / В5	3 пол.	9573 <b>3063</b>	3 пол. 4109 <b>3063</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4063</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	630 А / В5	3 пол.	9573 <b>3080</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4080</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4100</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4120</b>	4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																					
250 А / В4	3 пол.	9573 <b>3031</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4031</b>							4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	315 А / В4	3 пол.	9573 <b>3040</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4040</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	400 А / В4	3 пол.	9573 <b>3050</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4050</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	500 А / В5	3 пол.	9573 <b>3063</b>	3 пол. 4109 <b>3063</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4063</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	630 А / В5	3 пол.	9573 <b>3080</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4080</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4100</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4120</b>	4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																		
315 А / В4	3 пол.	9573 <b>3040</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4040</b>							4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	400 А / В4	3 пол.	9573 <b>3050</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4050</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	500 А / В5	3 пол.	9573 <b>3063</b>	3 пол. 4109 <b>3063</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4063</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	630 А / В5	3 пол.	9573 <b>3080</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4080</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4100</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4120</b>	4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																															
400 А / В4	3 пол.	9573 <b>3050</b>	3 пол. 4109 <b>3050</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4050</b>					4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	500 А / В5	3 пол.	9573 <b>3063</b>	3 пол. 4109 <b>3063</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>	4 пол.	9573 <b>4063</b>	4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	630 А / В5	3 пол.	9573 <b>3080</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4080</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4100</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4120</b>	4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																														
500 А / В5	3 пол.	9573 <b>3063</b>	3 пол. 4109 <b>3063</b>	3 пол. 1559 <b>3063</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3063</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4063</b>					4 пол. 4109 <b>4063</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4063</b>	630 А / В5	3 пол.	9573 <b>3080</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4080</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4100</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4120</b>	4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																																											
630 А / В5	3 пол.	9573 <b>3080</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4080</b>					4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>	4 пол.	9573 <b>4100</b>	4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4120</b>	4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																																																								
800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>	3 пол. 4109 <b>3080</b>	3 пол. 1559 <b>3080</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3080</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4100</b>					4 пол. 4109 <b>4080</b>	4 пол. 1559 <b>4080</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4080</b>	1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4120</b>	4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																																																																					
1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>	3 пол. 4109 <b>3120</b>	3 пол. 1559 <b>3120</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4120</b>					4 пол. 4109 <b>4120</b>	4 пол. 1559 <b>4120</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>	4 пол.	9573 <b>4160</b>	4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																																																																																		
1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3160</b>	3 пол. 4109 <b>3160</b>	3 пол. 1559 <b>3160</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3160</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4160</b>					4 пол. 4109 <b>4160</b>	4 пол. 1559 <b>4160</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4160</b>	1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>	4 пол.	9573 <b>4200</b>	4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																																																																																															
1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3200</b>	3 пол. 4109 <b>3200</b>	3 пол. 1559 <b>3200</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3200</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4200</b>					4 пол. 4109 <b>4200</b>	4 пол. 1559 <b>4200</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4200</b>	2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>	4 пол.	9573 <b>4250</b>	4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																																																																																																												
2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>	3 пол. 4109 <b>3250</b>	3 пол. 1559 <b>3250</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3250</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4250</b>					4 пол. 4109 <b>4250</b>	4 пол. 1559 <b>4250</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4250</b>	2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																																																																																																																									
2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4320</b>					4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>	3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>	4 пол.	9573 <b>4320</b>	4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																																																																																																																																						
3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>	3 пол. 4109 <b>3320</b>	3 пол. 1559 <b>3320</b>	3 пол. 2694 <b>3051</b> <sup>(2)</sup>	3 пол. 1509 <b>3320</b>																																																																																																																																																																																							
	4 пол.	9573 <b>4320</b>					4 пол. 4109 <b>4320</b>	4 пол. 1559 <b>4320</b>	4 пол. 2694 <b>4051</b> <sup>(2)</sup>	4 пол. 1509 <b>4320</b>																																																																																																																																																																																			

(1) См. «Соединительные медные шины».

(2) Для полной защиты передней, задней, верхней и нижней частей требуются 4 изделия данного кода.

Для защиты верхней и нижней частей переднего переключателя требуются 2 изделия данного кода.

**Коды изделий  
АТус р**

<b>Ток (А) / Размер корпуса</b>	<b>Кол-во полюсов</b>	<b>АТус р</b>	<b>Источник питания постоянного тока</b>	<b>Запирание в 3 положениях</b>	<b>Система блокировки клавиш</b>	<b>Защитная рамка двери</b>	<b>Монтажные проставки</b>	<b>Интерфейс дистанционного управления</b>					
125 А / В3	3 пол.	9573 <b>3012</b>	12 В DC / 230 В AC 1599 <b>5012</b>	9599 <b>0003</b> <sup>(1)</sup>	Использование блокировки RONIS EL11AP9599 в положении 0 9599 <b>1006</b> <sup>(1)</sup>	1539 <b>0012</b> <sup>(1)</sup>	1 комплект из 2 проставок 1509 <b>0001</b> <sup>(1)</sup>	D20 9599 <b>2020</b> + Кабель RJ45 1599 <b>2009</b>					
	4 пол.	9573 <b>4012</b>											
160 А / В3	3 пол.	9573 <b>3016</b>											
	4 пол.	9573 <b>4016</b>											
200 А / В3	3 пол.	9573 <b>3020</b>							24 В DC / 230 В AC 1599 <b>5112</b>				
	4 пол.	9573 <b>4020</b>											
250 А / В4	3 пол.	9573 <b>3025</b>							48 В DC / 230 В AC 1599 <b>5212</b>				
	4 пол.	9573 <b>4025</b>											
315 А / В4	3 пол.	9573 <b>3031</b>							9599 <b>0004</b> <sup>(1)</sup>	Использование блокировки RONIS EL11AP в положении 0 9599 <b>1004</b> <sup>(1)</sup>	1539 <b>0080</b> <sup>(1)</sup>		
	4 пол.	9573 <b>4031</b>											
400 А / В4	3 пол.	9573 <b>3040</b>											
	4 пол.	9573 <b>4040</b>											
500 А / В5	3 пол.	9573 <b>3050</b>											
	4 пол.	9573 <b>4050</b>											
630 А / В5	3 пол.	9573 <b>3063</b>											
	4 пол.	9573 <b>4063</b>											
800 А / В6	3 пол.	9573 <b>3080</b>											
	4 пол.	9573 <b>4080</b>											
1000 А / В6	3 пол.	9573 <b>3100</b>											
	4 пол.	9573 <b>4100</b>											
1250 А / В6	3 пол.	9573 <b>3120</b>											
	4 пол.	9573 <b>4120</b>											
1600 А / В7	3 пол.	9573 <b>3160</b>											
	4 пол.	9573 <b>4160</b>											
2000 А / В8	3 пол.	9573 <b>3200</b>											
	4 пол.	9573 <b>4200</b>											
2500 А / В8	3 пол.	9573 <b>3250</b>											
	4 пол.	9573 <b>4250</b>											
3200 А / В8	3 пол.	9573 <b>3320</b>											
	4 пол.	9573 <b>4320</b>											

(1) Только заводской монтаж.