


Секция подключения к сухому трансформатору с горизонтальным углом





Назначение:

• подключение шинопровода к сухому трансформатору.

Характеристики:

- межфазные расстояния изготавливаются под конкретные присоединительные размеры трансформатора;
 • порядок фаз выбирается под конкретный
- норядок уда выокрастся под колкретным трансформатор;
 у номиналов 3200–5000 А два присоединительных контакта расположены параллельно.

Номинальный ток, А	А минимальный, мм	В минимальный, мм	С минимальный, мм	L стандартный, мм	D стандартный, мм	Код
630	450	40	150	60	250	PTA06E HTP1 AA000
800	450	40	150	60	250	PTA08E HTP1 AA000
1000	450	40	150	80	250	PTA10E HTP1 AA000
1250	450	40	150	100	250	PTA13E HTP1 AA000
1600	450	40	150	160	250	PTA16E HTP1 AA000
2000	450	40	150	200	250	PTA20E HTP1 AA000
2500	450	40	150	240	250	PTA25E HTP1 AA000
3200	450	40	150	160	250	PTA32E HTP1 AA000
4000	450	40	150	200	250	PTA40E HTP1 AA000
5000	450	40	150	240	250	PTA50E HTP1 AA000

Кодировка

HTP1 - тип 1

HTP2 – тип 2 HTP3 – тип 3 HTP4 – тип 4

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTA06 E HTP1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTA06 G HTP1AA000

