ТХА (ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХРОМЕЛЬ-АЛЮМЕЛЕВЫЕ, ХРОМЕЛЬ-КОПЕЛЕВЫЕ, НИХРОСИЛ-НИСИЛОВЫЕ, ЖЕЛЕЗО-КОНСТАНТОВЫЕ



Назначение

Для измерения температуры газообразных, жидких, химически не агрессивных сред не разрушающих защитную арматуру.

Термопреобразователи по рис. 1-3 изготавливаются с гибкими термовставками в керамических бусах типа ТХА (ТХК, ТНН)/1-0001 неразборной конструкции.

Термопреобразователи по рис. 4-6, 10-12 изготавливаются с гибкими термовставками в керамических бусах типа КТХА (КТХК, КТНН, КТЖК)/1-0001 неразборной конструкции.

Термопреобразователи по рис. 7, 8, 9 разборной конструкции изготавливаются с кабельной термовставкой по рис.13.

Термовставка термопреобразователей ТХА (ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К (см. рис.13) может поставляться как отдельный ТП. Длина L оговаривается при заказе в зависимости от исполнения по рис. 7, 8, 9.

Термопреобразователи ТХА (ТХК)/1-2088, рис. 12 поставляются с цельноточеной погружаемой частью защитной арматуры.

Термопреобразователи по рис. 1, 5 и 7 могут комплектоваться передвижными штуцерами.

Термопреобразователи по рис. 1-12 изготавливаются с пластмассовой головкой (фенопласт, прессматериал АГ-4B, ДСВ-2-0).

По согласованию с изготовителем допускается изготовление термопреобразователей с головкой из алюминиевого сплава.

Номинальное давление измеряемой среды PN, МПа:

- для исполнений по рис. 1, 5, 7, 11, 13 0,4;
- для исполнений по рис. 2-4, 6, 8-10-6, 3;
- для исполнений по рис. 12 10.0.




Рисунок 1 - TXA(TXK, THH)/1-2088, TXA(TXK, THH)/1-2088 К




Рисунок 2 - ТХА(ТХК, ТНН)/1-2088, ТХА(ТХК, ТНН)/1-2088 К




Рисунок 3 - TXA(TXK, THH)/1-2088 TXA(TXK, THH)/1-2088 К




Рисунок 4 - ТХА(ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К




Рисунок 5 - Малоинерционный ТХА(ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К




Рисунок 6 - Малоинерционный ТХА(ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К




Рисунок 7 – С кабельной термовставкой ТХА(ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К




Рисунок 8 – С кабельной термовставкой ТХА(ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К




Рисунок 9 – С кабельной термовставкой ТХА(ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К




Рисунок 10 – Кабельный ТХА(ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К




Рисунок 11 – Кабельный ТХА(ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К

Рисунок 12 - ТХА(ТХК)/1-2088




Рисунок 13 — Термовставка термопреобразователей ТХА (ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К для термопреобразователей рис. 7 — 9

Технические характеристики

Материал защитной арматуры и диапазон измеряемых температур

| Модификация ТП* | Рис.* | HCX* | Длина защитной арматуры, L*, мм | Материал защитной арматуры* | Диапазон измеряемых температур, °С |
|---------------------------------|-----------|------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | 1-3 | K; N | от 80 до 2000 | 12X18H10T | от минус 40 до плюс 800 вкл |
| TXA (THH)/1-2088 | | | | 10X23H18 | от минус 40 до плюс 900 вкл |
| 10 1591 I | | | | 10X17H13M2T | от минус 40 до плюс 800 вкл |
| TXK/1-2088 | | L | от 80 до 2000 | 12X18H10T | от минус 40 до плюс 600 вкл |
| ТХА (ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К | 4 | K; | от 10 до 80 вкл. св. 80 до 2000 | 12X18H10T | от минус 40 до плюс 400 вкл |
| | | L; N; J | | | от минус 40 до плюс 600 вкл |
| ТХА (ТНН, ТЖК)/1-2088 К | | K; N; | | 12X18H10T | от минус 40 до плюс 800 вкл |
| TXA (THH)/1-2088 K | 5-9 | K; N | от 80 до 2000 | 10X23H18 | от минус 40 до плюс 1000 вк. |
| ТХА (ТНН, ТЖК)/1-2088 К | | K; N; | | 10X17H13M2T | от минус 40 до плюс 800 вкл |
| TXK/1-2088 K | | L | | 12X18H10T | от минус 40 до плюс 600 вкл |
| TXA(THH)/1-2088 K | | K; N | от 1000 до 25000 – для рис.10; от 80 до 2000 – для рис.11 | 08X18H10T | от минус 40 до плюс 800 вкл |
| TXK/1-2088 K | 10, 11 | L | | | от минус 40 до плюс 600 вкл |
| TXA (THH)/1-2088 K | | K; N | | Inconel 600 | от минус 40 до плюс 1100 вк. |
| TXA/1-2088 | E.12 K | К | от 80 до 160 | 10X17H13M2T | от минус 40 до плюс 800 вкл |
| TXK/1-2088 | | L | | 12X18H10T | от минус 40 до плюс 600 вкл |
| TXA(THH)/1-2088 K | | K; N | 80-25000 | 08X18H10T | от минус 40 до плюс 800 вкл |
| TXK/1-2088 K | 13 | L | | | от минус 40 до плюс 600 вкл |
| TXA (THH)/1-2088 K | K; N | | | Inconel 600 | от минус 40 до плюс 1100 вк |

Исполнения термопреобразователей ТХА(ТХК)/1-2088 рис. 12

| Обозначение* | HCX | Конструкция рабочего спая | L, | Обозначение* | HCX | Конструкция рабочего спая | L, | |
|--------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------------------|-----|----|
| ЮВМА.405221.022-00 | К | | 80 | ЮВМА.405222.012-00 | | И | 80 | |
| -01 | | | 100 | -01 | | | 100 | |
| -02 | | И | 120 | -02 | | | 120 | |
| -03 | | | 160 | -03 | | | 160 | |
| -04 | | K | K | 80 | -04 | L | | 80 |
| -05 | | ,,, | 100 | -05 | | н | 100 | |
| -06 | | Н | 120 | -06 | | | 120 | |
| -07 | | | 160 | -07 | | | 160 | |

Размеры термопреобразователей ТХА (ТХК, ТНН)/1-2088; ТХА (ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088К и характеристика рабочих спаев

| Рис* | d*, MM | D, мм | L*, мм | Ll*, MM | Кол. рабочих спаев* | Конструкция рабочего спая* |
|------|-----------------------------------|---------|------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 10 | _ | от 120 до 2000 | _ | 1, 2 | И |
| 2 | 10 | M20x1,5 | от 80 до 2000 | 120 | 1, 2 | И |
| 3 | 8 | M20x1,5 | от 80 до 2000 | 120 | 1 | И |
| 4 | _ | M20x1,5 | от 10 до 2000 | 80 - 320* | 1, 2 | Н |
| 5 | 10 | _ | от 120 до 2000 | - | 1, 2 | Н, И |
| 6 | 10 | M20x1,5 | от 80 до 2000 | 120 | 1, 2 | Н, И |
| 7 | 10 | 25-0 | от 120 до 2000 | 87-5 | 1, 2 | Н, И |
| 8 | 10 | M20x1,5 | от 80 до 2000 | 120 | 1, 2 | Н, И |
| 9 | 8 | M20x1,5 | от 80 до 2000 | 120 | 1, 2 | Н, И |
| 10 | CM. | M20x1,5 | от 1000 до 25000 | 120 | | |
| 11 | таблицу для рис. 10, 11 | M20x1,5 | от 80 до 2000 | 80 - 320* | см. таблицу для рис. 10, 11 | |
| 12 | 10 | M22x1,5 | от 80 до 160 | 50 | 1 | Н, И |
| 13 | см. таблицу для рис. 10, 11 | M20x1,5 | от 80 до 25000 | _ | 1, 2 | Н, И |

Примечания

- 1 * Оговаривается при заказе
- 2 По согласованию с изготовителем допускается изготовление термопреобразователей с резьбой
- D M22x1,5мм и M27x2мм.

Характеристика термопарных кабелей термопреобразователей конструктивного исполнения по рисункам 10 и 11 и термовставок по рисунку 13

| Диаметр кабеля*, мм | Количество рабочих спаев* | Конструкция рабочего спая* | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|
| 3,0; 3,2; 4,0 | 1 | И, Н | | |
| 4,5 | 1, 2 | И, Н | | |
| 4,6 | 2 | И, Н | | |
| 5,0; 6,0 | 1 | И, Н | | |

При заказе необходимо указать:

- модификацию термопреобразователя ТХА (ТХК, ТНН)/1-2088; ТХА (ТХК, ТНН, ТЖК)/1-2088 К (для рис. 12 обозначение изделия в соответствии с таблицей исполнений, для рисунка 13 перед модификацией указать «Термовставка термопреобразователя»);
 - номер рисунка конструктивного исполнения;

- НСХ преобразования по ГОСТ Р 8.585-2001;
- класс допуска (1 или 2);
- конструкцию рабочего спая (изолирован И или неизолирован Н);
- количество рабочих спаев (наличие одного рабочего спая не указывается);
- материал защитной арматуры;
- диапазон измеряемых температур;
- размеры конструктивных элементов, мм (L, L1 (для рис. 2, 3, 6, 8-10 L1=120 по умолчанию), d (для рис. 1-2, 5-8, 12 d=10 по умолчанию), D (для рис. 2-4, 6, 8-12 D=M20x1,5 по умолчанию), D1 для рис. 13 (D1=M10 x 1,0 и S=17 по умолчанию));
 - обозначение технических условий.

Пример записи:

Преобразователь термоэлектрический модификации ТХА/1-2088, рис.2, НСХ К, класс допуска 2 по ГОСТ 6616-94, с одним изолированным (И) спаем, материал защитной арматуры 12X18H10T, диапазон измерений температур от минус 40 до плюс 800 оС, с гибкой термовставкой в керамических бусах, длина монтажной части L=500мм, L1=120мм, D = M 20 х 1,5 мм, диаметр монтажной части d = 10мм (по умолчанию), ЮВМА.400520.014 ТУ

ТХА/1-2088 рис. 2 К 2 И 12Х18Н10Т -40...+800 оС L=500мм ЮВМА.400520.014 ТУ

Преобразователь термоэлектрический разборной конструкции модификации ТХА/1-2088 К, рис.7, НСХ К, класс допуска 2 по ГОСТ 6616-94, с одним изолированным (И) спаем, материал защитной арматуры 10X17H13M2T, диапазон измерений температур от минус 40 до плюс 800 оС, с кабельной термовставкой по рис.13, длина монтажной части L=630мм, диаметр монтажной части d=10мм (по умолчанию), ЮВМА.400520.014 ТУ

ТХА/1-2088 К рис. 7 2 И 10Х17Н13М2Т -40...+800 оС L=630мм ЮВМА.400520.014 ТУ

Преобразователь термоэлектрический модификации ТНН/1-2088 K, рис.11, HCX N, класс допуска 2 по ГОСТ 6616-94, с одним изолированным (И) спаем, диапазон измерений температур от минус 40 до плюс 1100 оС, с кабельной термовставкой, длина монтажной части L=2000мм, L1=80мм, D = M20x1,5 мм, диаметр монтажной части d=6мм, с термопарным кабелем оболочка Inconel 600, ЮВМА.400520.014 ТУ

ТНН/1-2088 К рис. 11 N 2 И Inconel 600 d = 6мм L=2000мм L1=80мм -40... +1100 оС ЮВМА.400520.014 ТУ

Преобразователь термоэлектрический модификации ТХК/1-2088, рис.12, НСХ L, класс допуска 2 по ГОСТ 6616-94, с одним изолированным (И) спаем, материал защитной арматуры 10X17H13M2T, диапазон измерений температур от минус 40 до плюс 600 оС, длина монтажной части L=100мм, L1=50мм, D=M22x1,5 мм, диаметр монтажной части d=10мм, ЮВМА.400520.014 ТУ

ТХК/1-2088 рис. 12 ЮВМА.405222.012-01 ЮВМА.400520.014 ТУ

Термовставка термопреобразователя модификации ТХА/1-2088 К, рис.13, НСХ К, класс допуска 2 по ГОСТ 6616-94, с двумя неизолированными (H) спаями, диапазон измерений температур от минус 40 до плюс 1100oC, D1=M10x1, S=17мм, длина монтажной части L=500мм, диаметр монтажной части 4,5мм, с термопарным кабелем оболочка Inconel 600, ЮВМА.400520.014 ТУ

Термовставка термопреобразователя ТХК/1-2088 К рис. 13 L 2 H 2 спая Inconel 600 d=4,5мм L=500мм ЮВМА.400520.014 ТУ