



Нож-звездочка

ДВТ



ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

№ 13301881

1. Назначение изделия и общие сведения

1.1. Нож-звездочка для снятия изоляции DBT применяется для концевой зачистки жил проводов марки СИП с изоляцией из сшитого полиэтилена.

1.2. Инструмент выполнен в виде компактной 6-лучевой звездообразной конструкции с 6-ю отверстиями различного диаметра по периметру. Внутри каждого отверстия имеется специальное лезвие для резки изоляции.

1.3. Для снятия изоляции требуется надеть нож соответствующей сечению жилы стороной на конец жилы СИП и, вращая инструмент по часовой стрелке с легким нажимом, срезать изоляцию на требуемую длину. Срезанная изоляция выходит из инструмента в виде спиральной стружки.

1.4. Нож DBT не повреждает токопроводящую жилу.

1.5. Простейшая процедура снятия изоляции с помощью ножа DBT существенно ускоряет и облегчает работу монтажников, особенно в холодное время года. Нож хорошо работает в широком диапазоне температур окружающей среды.

Общий вид изделия показан на Рис. 1.



Рис.1. Нож-звездочка DBT

2. Технические характеристики

Допустимые сечения жилы СИП, мм²

16-150

3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Нож-звездочка для снятия изоляции DBT	1
Паспорт	1

4. Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177

4.2. Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.

4.3. Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Подготовка изделия к работе

Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов.

6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

6.1. Упаковка должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

6.2. Условия транспортирования изделия в заводской упаковке в части воздействия механических факторов должны быть не ниже группы Ж по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

6.3. Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

6.4. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150.

6.5. Изделие необходимо хранить в заводской упаковке.

6.6. Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

7. Утилизация

После окончания срока службы нож-звездочка для снятия изоляции DBT не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1. Гарантийный срок– 1 год со дня продажи.
- 8.2. Срок эксплуатации зависит от интенсивности использования изделия.
- 8.3. Гарантия не распространяется на заточку лезвий.

9. Свидетельство о приёме

Нож-звездочка для снятия изоляции DBT

Партия № _____

№ изделия _____

Год, месяц изготовления изделия _____

Изделие проверено на комплектность и признано годным для эксплуатации.

Штамп Контролера

Личная подпись _____ Расшифровка подписи _____

Дата приемки _____

10. Свидетельство об упаковке

Нож-звездочка для снятия изоляции DBT упакован в ООО «НИЛЕД».

Дата упаковки _____

Штамп упаковщика

11. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения потребителем дефектов, возникших по вине производителя изделия в пределах гарантийного срока, рекламации следует направлять на предприятие-изготовитель - ООО «НИЛЕД» по адресу: 142121, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Станционная, д. 24 (8 (495) 120-75-15 доб. 1115).