

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП

#### 1. Назначение и область применения.

• Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП предназначено для защиты воздушных линий 6-10 кВ от грозовых перенапряжений.

# 2. Основные технические характеристики.

• Основные технические характеристики УЗИП указаны в таблице 1.

Позиция	Номинально е напряжение, кВ	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	Ток пропускной способности, А	Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 10000 A, кВ	Способность к рассеиванию энергии, кДж
УЗИП 6 кВ	6	7,6	680	24,3	24
<b>УЗИП 10 кВ</b>	10	12,7	680	40,6	40
<b>УЗИП 20 кВ</b>	20	24	680	76,8	80
<b>УЗИП 35 кВ</b>	35	40,5	680	130	130

**Таблица 1.** Технические характеристики УЗИП.

• Внешний вид УЗИП представлен на рисунке 1.



Рис. 1. Внешний вид УЗИП.

- В комплекте с УЗИП идёт RPN 150.
- Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП является необслуживаемым изделием. Ремонт УЗИП не предусмотрен.

# 3. Подготовка изделия к работе

• Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов, отбитых краёв, трещин и деформаций.

### 4. Монтаж

- Последовательность операций монтажа анкерного кронштейна:
- определить место установки на линии.
- поместить изолированный провод СИП-3 в зажим со стороны прокалывающих зубьев.

- поместить механизм крепления УЗИП в зажим со стороны плоских контактных пластин.
- произвести предварительную фиксацию путем вращения головки болтов при помощи руки.
- попеременно затягивать два болта до срыва головок, таким образом, окончательно зафиксировав провод и УЗИП в зажиме.
  - зафиксировать заземляющий провод при помощи гайки в нижней части УЗИП.
- соединить заземляющий провод с заземляющим спуском опоры при помощи плашечного зажима.
  - Условия монтажа:
- монтаж линейной арматуры рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20°C в соответствии с данной инструкцией.
- подвеска изолированных проводов на опорах воздушных линиях электропередачи должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
- линейная арматура монтируется с применением стандартных инструментов и приспособлений.
- в процессе установки арматуры на ВЛЗ необходимо принимать меры предосторожности для защиты изоляции провода.
- безопасность выполнения работ в процессе монтажа арматуры и эксплуатации ВЛ обеспечивается соблюдением требований действующих Правил безопасности при работах в электроустановках.

#### 5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.
- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

### 6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

- Линейная арматура упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно арматура может упаковываться в групповую тару полиэтиленовые пакеты.
- Картонная тара с линейной арматурой должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:
  - марка изделия;
  - номер технических условий (при наличии);
  - брутто-масса тары;
  - количество изделий;
  - наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
  - указание страны завода изготовителя;
  - дата изготовления;
  - указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
  - остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.
- Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.
- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.
- Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.
- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливают в стандартах и технических условиях на продукцию.

#### 7. Утилизация

• После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

#### 8. Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок- 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи.
- Срок эксплуатации 40лет. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.
- Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.