

**Коды изделий
ATyS t - ATyS g**

Ток (А) / Размер корпуса	Кол-во полюсов	ATyS t	ATyS g	Соединительные шины	Отвод для измерения напряжения и электропитания	Клеммные крышки	Клеммные экраны	Дополнительный контакт																																																																																																																																																					
125 А / В3	3 пол.	9543 3012	9553 3012	3 пол. 4109 3019	3 пол. 1559 3012	3 пол. 2694 3014 ⁽²⁾	3 пол. 1509 3012	1599 0502																																																																																																																																																					
	4 пол.	9543 4012	9553 4012						160 А / В3	3 пол.	9543 3016	9553 3016	4 пол. 4109 4019	4 пол. 1559 4012 ⁽¹⁾	4 пол. 2694 4014 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4012	4 пол.	9543 4016	9553 4016	200 А / В3	3 пол.	9543 3020	9553 3020	4109 3025	4109 4025	3 пол. 2694 3021 ⁽²⁾	3 пол. 1509 3025	4 пол.	9543 4020	9553 4020	250 А / В4	3 пол.	9543 3031	9553 3031	3 пол. 4109 3039	3 пол. 1559 3040	4 пол. 2694 4021 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4025	4 пол.	9523 4031	9553 4031	315 А / В4	3 пол.	9543 3040	9553 3040	4 пол. 4109 4039	4 пол. 1559 4040	3 пол. 2694 3051 ⁽²⁾	3 пол. 1509 3063	4 пол.	9543 4040	9553 4040	400 А / В4	3 пол.	9543 3050	9553 3050	4109 3050	3 пол. 1559 3063	4 пол. 2694 4051 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4063	4 пол.	9543 4050	9553 4050	500 А / В5	3 пол.	9543 3063	9553 3063	4109 4063	4 пол. 1559 4063	3 пол. 1509 3080	3 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4063	9553 4063	630 А / В5	3 пол.	9543 3080	9553 3080	3 пол. 4109 3080	3 пол. 1559 3080	4 пол. 1509 3160	4 пол. 1509 4160	4 пол.	9543 4080	9553 4080	800 А / В6	3 пол.	9543 3100	9553 3100	4 пол. 4109 4080	4 пол. 1559 4080	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4100	9553 4100	1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4120	9553 4120	1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200
160 А / В3	3 пол.	9543 3016	9553 3016	4 пол. 4109 4019	4 пол. 1559 4012 ⁽¹⁾	4 пол. 2694 4014 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4012																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4016	9553 4016						200 А / В3	3 пол.	9543 3020	9553 3020	4109 3025	4109 4025	3 пол. 2694 3021 ⁽²⁾	3 пол. 1509 3025	4 пол.	9543 4020	9553 4020	250 А / В4	3 пол.	9543 3031	9553 3031	3 пол. 4109 3039	3 пол. 1559 3040	4 пол. 2694 4021 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4025	4 пол.	9523 4031	9553 4031	315 А / В4	3 пол.	9543 3040	9553 3040	4 пол. 4109 4039	4 пол. 1559 4040	3 пол. 2694 3051 ⁽²⁾	3 пол. 1509 3063	4 пол.	9543 4040	9553 4040	400 А / В4	3 пол.	9543 3050	9553 3050	4109 3050	3 пол. 1559 3063	4 пол. 2694 4051 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4063	4 пол.	9543 4050	9553 4050	500 А / В5	3 пол.	9543 3063	9553 3063	4109 4063	4 пол. 1559 4063	3 пол. 1509 3080	3 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4063	9553 4063	630 А / В5	3 пол.	9543 3080	9553 3080	3 пол. 4109 3080	3 пол. 1559 3080	4 пол. 1509 3160	4 пол. 1509 4160	4 пол.	9543 4080	9553 4080	800 А / В6	3 пол.	9543 3100	9553 3100	4 пол. 4109 4080	4 пол. 1559 4080	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4100	9553 4100	1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4120	9553 4120	1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320						
200 А / В3	3 пол.	9543 3020	9553 3020	4109 3025	4109 4025	3 пол. 2694 3021 ⁽²⁾	3 пол. 1509 3025																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4020	9553 4020						250 А / В4	3 пол.	9543 3031	9553 3031	3 пол. 4109 3039	3 пол. 1559 3040	4 пол. 2694 4021 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4025	4 пол.	9523 4031	9553 4031	315 А / В4	3 пол.	9543 3040	9553 3040	4 пол. 4109 4039	4 пол. 1559 4040	3 пол. 2694 3051 ⁽²⁾	3 пол. 1509 3063	4 пол.	9543 4040	9553 4040	400 А / В4	3 пол.	9543 3050	9553 3050	4109 3050	3 пол. 1559 3063	4 пол. 2694 4051 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4063	4 пол.	9543 4050	9553 4050	500 А / В5	3 пол.	9543 3063	9553 3063	4109 4063	4 пол. 1559 4063	3 пол. 1509 3080	3 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4063	9553 4063	630 А / В5	3 пол.	9543 3080	9553 3080	3 пол. 4109 3080	3 пол. 1559 3080	4 пол. 1509 3160	4 пол. 1509 4160	4 пол.	9543 4080	9553 4080	800 А / В6	3 пол.	9543 3100	9553 3100	4 пол. 4109 4080	4 пол. 1559 4080	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4100	9553 4100	1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4120	9553 4120	1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																	
250 А / В4	3 пол.	9543 3031	9553 3031	3 пол. 4109 3039	3 пол. 1559 3040	4 пол. 2694 4021 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4025																																																																																																																																																						
	4 пол.	9523 4031	9553 4031						315 А / В4	3 пол.	9543 3040	9553 3040	4 пол. 4109 4039	4 пол. 1559 4040	3 пол. 2694 3051 ⁽²⁾	3 пол. 1509 3063	4 пол.	9543 4040	9553 4040	400 А / В4	3 пол.	9543 3050	9553 3050	4109 3050	3 пол. 1559 3063	4 пол. 2694 4051 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4063	4 пол.	9543 4050	9553 4050	500 А / В5	3 пол.	9543 3063	9553 3063	4109 4063	4 пол. 1559 4063	3 пол. 1509 3080	3 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4063	9553 4063	630 А / В5	3 пол.	9543 3080	9553 3080	3 пол. 4109 3080	3 пол. 1559 3080	4 пол. 1509 3160	4 пол. 1509 4160	4 пол.	9543 4080	9553 4080	800 А / В6	3 пол.	9543 3100	9553 3100	4 пол. 4109 4080	4 пол. 1559 4080	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4100	9553 4100	1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4120	9553 4120	1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																												
315 А / В4	3 пол.	9543 3040	9553 3040	4 пол. 4109 4039	4 пол. 1559 4040	3 пол. 2694 3051 ⁽²⁾	3 пол. 1509 3063																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4040	9553 4040						400 А / В4	3 пол.	9543 3050	9553 3050	4109 3050	3 пол. 1559 3063	4 пол. 2694 4051 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4063	4 пол.	9543 4050	9553 4050	500 А / В5	3 пол.	9543 3063	9553 3063	4109 4063	4 пол. 1559 4063	3 пол. 1509 3080	3 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4063	9553 4063	630 А / В5	3 пол.	9543 3080	9553 3080	3 пол. 4109 3080	3 пол. 1559 3080	4 пол. 1509 3160	4 пол. 1509 4160	4 пол.	9543 4080	9553 4080	800 А / В6	3 пол.	9543 3100	9553 3100	4 пол. 4109 4080	4 пол. 1559 4080	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4100	9553 4100	1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4120	9553 4120	1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																							
400 А / В4	3 пол.	9543 3050	9553 3050	4109 3050	3 пол. 1559 3063	4 пол. 2694 4051 ⁽²⁾	4 пол. 1509 4063																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4050	9553 4050						500 А / В5	3 пол.	9543 3063	9553 3063	4109 4063	4 пол. 1559 4063	3 пол. 1509 3080	3 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4063	9553 4063	630 А / В5	3 пол.	9543 3080	9553 3080	3 пол. 4109 3080	3 пол. 1559 3080	4 пол. 1509 3160	4 пол. 1509 4160	4 пол.	9543 4080	9553 4080	800 А / В6	3 пол.	9543 3100	9553 3100	4 пол. 4109 4080	4 пол. 1559 4080	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4100	9553 4100	1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4120	9553 4120	1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																		
500 А / В5	3 пол.	9543 3063	9553 3063	4109 4063	4 пол. 1559 4063	3 пол. 1509 3080	3 пол. 1509 4080																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4063	9553 4063					630 А / В5	3 пол.	9543 3080	9553 3080	3 пол. 4109 3080	3 пол. 1559 3080	4 пол. 1509 3160	4 пол. 1509 4160	4 пол.	9543 4080	9553 4080	800 А / В6	3 пол.	9543 3100	9553 3100	4 пол. 4109 4080	4 пол. 1559 4080	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4100	9553 4100	1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4120	9553 4120	1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																														
630 А / В5	3 пол.	9543 3080	9553 3080	3 пол. 4109 3080	3 пол. 1559 3080	4 пол. 1509 3160	4 пол. 1509 4160																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4080	9553 4080					800 А / В6	3 пол.	9543 3100	9553 3100	4 пол. 4109 4080	4 пол. 1559 4080	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4100	9553 4100	1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4120	9553 4120	1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																																									
800 А / В6	3 пол.	9543 3100	9553 3100	4 пол. 4109 4080	4 пол. 1559 4080	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4100	9553 4100					1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080	4 пол.	9543 4120	9553 4120	1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																																																				
1000 А / В6	3 пол.	9543 3120	9553 3120	4109 3120	3120 3120	4 пол. 1509 4160	4 пол. 1509 4080																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4120	9553 4120					1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4160	9553 4160	1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																																																															
1250 А / В6	3 пол.	9543 3160	9553 3160	4109 3160	1559 3160	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4160	9553 4160					1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4200	9553 4200	2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																																																																										
1600 А / В7	3 пол.	9543 3200	9553 3200	4109 4160	1559 4160	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4200	9553 4200					2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4250	9553 4250	2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																																																																																					
2000 А / В8	3 пол.	9543 3250	9553 3250	(1)	3 пол. 1559 3200	4 пол. 1509 3200	4 пол. 1509 4200																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4250	9553 4250					2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320	3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																																																																																																
2500 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	3 пол. 1509 3200	3 пол. 1509 4200																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																																																																																																																										
3200 А / В8	3 пол.	9543 3320	9553 3320	(1)	4 пол. 1559 4200	4 пол. 1509 4200	4 пол. 1509 4200																																																																																																																																																						
	4 пол.	9543 4320	9553 4320																																																																																																																																																										

(1) См. «Соединительные медные шины».

(2) Для полной защиты передней, задней, верхней и нижней частей требуются 4 изделия данного кода.

Для защиты верхней и нижней частей переднего переключателя требуются 2 изделия данного кода.